



GCC Expert II

Byte av folieklämma / Installation av extra klämma


Börja med att lokalisera stoppfästet på din skärplotter.
Du hittar den på höger sida av folieklämskenan på baksidan av maskinen.



Ta bort de två skruvarna som håller stoppfästet på plats i skenan.




Stoppfästet kan nu tas bort.
Byt ut den defekta folieklämman från skenan eller installera en extra klämma om så önskas.





Var uppmärksam på att folieklämman måste vara i olåst läge, annars kan den inte monteras på skenan.

Låst läge



Olåst läge



Sätt tillbaka stoppfästet.



Skärplottern är nu redo att användas igen.

Skulle några problem uppstå är du mer än välkommen att kontakta oss på tel .: +46 85 250 38 66.

